

Übersicht

Hunter WRC Kappe und Spindel

Hunter[®]

Produktnummer: 7032944

Preis

21,42 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten



Beschreibung

Der Sensor schaltet das Steuergerät nach einem Regenereignis nicht wieder ein? Entfernen Sie die Spindelbaugruppe, um die Scheiben auf Verunreinigungen oder Schäden zu überprüfen.

Produktinformationen